



## الوقاية من السقوط من المرتفعات

1. عدم العمل على الارتفاعات إلا للضرورة.
2. تحديد المناطق التي تحتاج إلى أنظمة للوقاية من السقوط وتسييج هذه المناطق ووضع لوحات إرشادية تمنع التواجد في هذه المواقع.
3. التأكد أن منصات العمل آمنة بحيث تتحمل وزن العمال وأي مواد ومعدات يمكن تخزينها عليها وتكون ثابتة وغير معرضة للانقلاب.
4. تركيب دريزينات أو حواجز في المناطق المفتوحة مثل أطراف الأرضيات والأسقف ومناطق العمل.
5. توفير معدات الوقاية الشخصية الخاصة بالوقاية من السقوط وتدريب العمال على استخدامها والتدريب على عمليات الإنقاذ.
6. معرفة مخاطر منصات العمل الثابتة والمتحركة والسقالات والسلالم وتوابع هذه المعدات عند تركيبها بسبب تأثير طبيعة مدة العمل على هذه المعدات.
7. تغطية الفتحات والتي يحتمل أن يسقط منها الأشخاص أو الأشياء بأغطية صلبة تتحمل ضعفي وزن الأشخاص والمعدات وتميزها بلون معين ووضع علامات تدل على وجودها.


 شذوكر لفس من الصواري السقوط من ارتفاع شاذوكر مشى تتعرض للإصابة



العمل عند ارتفاع خطفص

العمل عند ارتفاع خطفص

العمل لوز أو أسفار مسطور الأخر

العمل فوق مسطور الأخر