



مؤسسة التدريب المهني
مديرية المناهج والبرامج
والامتحانات
قسم البرامج والمناهج

اسم البرنامج : حداد/ فاصون

مستوى البرنامج : ماهر

معلومات عامة		
1- القسم	:	الحرفيون والمهن المرتبطة بهم
2- اسم البرنامج	:	حداد ا فاصون
3- المستوى المهني	:	ماهر
4- الرقم الرمزي للبرنامج	:	7215024
5- شروط الالتحاق بالبرنامج :		
5-1 العمر : لا يقل عن 16 سنة		
5-2 : المؤهل العلمي : الصف العاشر		
5-3 أخرى / حدد سلامة الأطراف والسمع والبصر		
6- نمط تنفيذ البرنامج : (مشترك)		
7- مدة البرنامج (2) فصل * (1400) ساعة		
8- فترة التدريب المتخصص (945) ساعة		
8-1 فترة التأسيس العام (4) اسبوع (100) ساعة		
8-2 علوم المهنة (170) ساعة		
8-3 التدريب العملي (350) ساعة		
8-4 التدريب الميداني (350) ساعة		
8-5 المهارات الحياتية (75) ساعة		
9- فترة الخبرة () فصل (355) ساعة		
* برامج محدد المهارات أقل من فصل وبالساعات		

10- وصف العمل / حسب التوصيف المهني

10 أ – الوصف المختصر : يعمل منفرداً أو تحت إشراف حداد مباني عام ويقوم بتفصيل وتجميع وتركيب وصيانة الأبواب والشبابيك المصنوعة من مقاطع الفاصون الفولاذي والمضغوط، وتفصيل وتجميع وتركيب وصيانة الدرابزينات وشبك الحماية، وتجهيز وتشغيل منشار القرص الاحتكاكي، وتجهيز وتشغيل معدات لحام القوس الكهربائي، وإجراء عمليات اللحام في الوضع الأرضي والأفقي العمودي وفوق الرأس. تعبئة نماذج العمل، وتطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية.

10 ب – الوصف التفصيلي : اختيار وتجهيز مقاطع الفاصون، وتفصيل وقص مقاطع الفولاذ باستخدام المنشار الاحتكاكي بحسب الأطوال المحددة، وفصم وثنى مقاطع الفولاذ بحسب الشكل المطلوب، وقص وتثبيت ألواح الصفيح على مقاطع الفولاذ باللحام بالقوس الكهربائي والبراعي والبرشمة، وتجميع شبابيك الفولاذ ذات الدرفة الواحدة والمتعددة والسحابة، وتجهيز السكك الدليلية للأبواب السحابة والجانبية والعلوية بحسب المواصفات، تركيب وتثبيت السكك، تركيب وتثبيت حلق الباب والشباك باستخدام البراعي أو فرد المسامير، وتركيب الأبواب والشبابيك في مواقعها وصيانتها. تفصيل وتجميع وتركيب الدرابزينات وشبك الحماية. تركيب مكملات الأبواب والشبابيك، مثل: المقابض والزرافيل والأقفال. إجراء عمليات التجليخ والتنظيف والدهان التأسيسي. تعبئة نماذج العمل. تطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية.

10 ج – وصف البرنامج حسب احتياجات سوق العمل : الغاء اوضاع اللحام الافقي والعمودي وفوق الراس